Erledigt Hilfe Wasserkühlung/OC

Beitrag von "al6042" vom 28. April 2019, 20:01

Hallo und herzlich Willkommen im Forum...



Da läuft aber einiges Schief bei deiner Kiste.

Der i9 9900k sollte ohne weiteres 3,6 GHz und mit etwas Einstellungen im BIOS die 4,8-5,0 GHz erreichen können.

Um das aber besser unterstützen zu können, solltest du dringend deine Hardware-Details entweder in deiner Signatur oder deinem Profil, im Bereich "Über mich" eintragen.