

Erledigt

nach Sicherheitsupdate Bootschleife

Beitrag von „seekwest“ vom 9. Mai 2019, 19:17

Hallo,

ich habe ein Problem mit Sierra 10.12.6. Ich hab Sicherheitsupdates installiert und seitdem hab ich eine Boot-Schleife mit dem u.a. Screenshot an Fehlern.

Mit "Shift" beim Boot komme ich ins System. CMD + X während des Bootup führt zum gleichen Problem.

Board ist ein GA87N-WIFI (OZMOSIS) mit i7-4770K. Weiß jemand wie der Fehler zustande kommt?

Viele Grüße

Chris