

**Erledigt**

## **Mojave auf Coffee Lake - Gigabyte Z390 Gaming X - Fehler Installationsprogrammdateien**

**Beitrag von „al6042“ vom 11. Mai 2019, 13:38**

Den aber in verschiedenen Ausprägungen...

Entweder mit den Scripten oder auch ohne...

Ich nutze ihn ohne, sodass der eigentliche NVRAM zu funktionieren scheint.

Somit macht der Treiber aber wohl noch eine Kleinigkeit mehr.

Ggf. kann der [Brumbaer](#) hier was zu sagen, da er diesen Umstand mit seinem Z390er Board hier als erstes erwähnt hat.