


Erledigt

KEIN "POWER ON" NACH MOBO AUSTAUSCH VON GA-Z87X-UD5H AUF GA-Z97X-UD5H

Beitrag von „locojens“ vom 11. Mai 2019, 13:48

11) F_PANEL (Front Panel Header)

Connect the power switch, reset switch, speaker, chassis intrusion switch/sensor and system status indicator on the chassis to this header according to the pin assignments below. Note the positive and negative pins before connecting the cables.



Da hast du nochmal die Anschlüsse des Frontpanelverbinders