

Erledigt

Wacom Intuos S funktioniert nicht nach dem Aufwachen

Beitrag von „mabam2“ vom 11. Mai 2019, 16:06

...

2) \$ ioreg -w 0 -rc AppleUSBController (da ist auch Verschiedenes zum Wacom bzw. Intuos S zu finden):

Code

1. +-o AppleUSBXHCI@14000000 <class AppleUSBController, id 0x100000319, registered, matched, active, busy 0 (1 ms), retain 13>
2. | {
3. | "locationID" = 335544320
4. | }
5. |
6. +-o AppleUSBXHCI Root Hub Simulation@14000000 <class AppleUSBRootHubDevice, id 0x10000031a, registered, matched, active, busy 0 (0 ms), retain 13>
7. | +-o WacomTabletDrive <class IOUSBDeviceUserClientV2, id 0x10000057f, !registered, !matched, active, busy 0, retain 5>
8. +-o Intuos S@14900000 <class AppleUSBDevice, id 0x10000031c, registered, matched, active, busy 0 (0 ms), retain 14>
9. | +-o AppleUSBInterface@0 <class AppleUSBInterface, id 0x100000323, registered, matched, active, busy 0 (0 ms), retain 5>
10. | +-o WacomTabletDrive <class IOUSBDeviceUserClientV2, id 0x10000058f, !registered, !matched, active, busy 0, retain 5>
11. +-o macally@14a00000 <class AppleUSBDevice, id 0x100000327, registered, matched, active, busy 0 (0 ms), retain 15>
12. | +-o AppleUSBInterface@0 <class AppleUSBInterface, id 0x10000032d, !registered, !matched, active, busy 0 (0 ms), retain 4>
13. | +-o WacomTabletDrive <class IOUSBDeviceUserClientV2, id 0x100000590, !registered, !matched, active, busy 0, retain 5>
14. +-o macally@14a10000 <class AppleUSBDevice, id 0x100000336, registered, matched, active, busy 0 (0 ms), retain 14>
15. +-o AppleUSBInterface@0 <class AppleUSBInterface, id 0x10000033d, registered, matched, active, busy 0 (0 ms), retain 5>
16. +-o WacomTabletDrive <class IOUSBDeviceUserClientV2, id 0x100000591, !registered, !matched, active, busy 0, retain 5>

Alles anzeigen

3) \$ ioreg -w 0 -rc AppleUSBRootHubDevice (da wird das WacomTabletDrive ganz unten genannt):

Code

1. +-o AppleUSBXHCI Root Hub Simulation@14000000 <class AppleUSBRootHubDevice, id 0x10000031a, registered, matched, active, busy 0 (0 ms), retain 13>
2. | {
3. | "iManufacturer" = 0
4. | "bNumConfigurations" = 1

```

5. | "idProduct" = 32775
6. | "bMaxPacketSize0" = 8
7. | "Built-In" = Yes
8. | "iProduct" = 0
9. | "USB Product Name" = "AppleUSBXHCI Root Hub Simulation"
10. | "iSerialNumber" = 0
11. | "bDeviceClass" = 9
12. | "IOPowerManagement" =
    {"DevicePowerState"=0,"CurrentPowerState"=4,"CapabilityFlags"=32768,"MaxPowerState"=4,"Driver
13. | "IOUserClientClass" = "IOUSBDeviceUserClientV2"
14. | "locationID" = 335544320
15. | "bDeviceSubClass" = 255
16. | "bcdUSB" = 256
17. | "non-removable" = "yes"
18. | "IOCFPlugInTypes" = {"9dc7b780-9ec0-11d4-a54f-
    000a27052861"="IOUSBFamily.kext/Contents/PlugIns/IOUSBLib.bundle"}
19. | "bDeviceProtocol" = 3
20. | "USB Vendor Name" = "Apple Inc."
21. | "Device Speed" = 3
22. | "idVendor" = 1452
23. | "IOClassNameOverride" = "IOUSBRootHubDevice"
24. | }
25. |
26. +o WacomTabletDrive <class IOUSBDeviceUserClientV2, id 0x10000057f, !registered,
    !matched, active, busy 0, retain 5>

```

Alles anzeigen

Könnte irgendwas davon zielführend sein?