

Erledigt

RX 580 SP 2048 (RX 570) wird nicht erkannt

Beitrag von „redbelt“ vom 12. Mai 2019, 17:51

Blockier mal alle kexte. Machst du auch im Clovermenü aber die Leertaste dann drücken.

Vielleicht liegt es an einer Kext. Kannst auch einzeln markieren, die nicht geladen werden sollen.