

**Erledigt**

## **„High Sierra“ auf einen Dell Vostro 3460 bricht den Neustart ab!**

**Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 16. Mai 2019, 20:28**

Also wenn tatsächlich die Intel WLAN Karte drin ist, geht das WiFi selbstverständlich nicht. Für diese Karten gibt es unter macOS keine Treiber.

Deine EFI ist völlig überladen. Ich habe die jetzt mal etwas "verschlankt". Warum hast du bei dem Vostro ein iMac SMBIOS angelegt? Am naheliegendsten wäre doch ein MacBookPro 9,2, da selbe CPU fürs Powermanagement und selbe Grafik.

Du hast in deiner EFI wohl auf gut Glück alles zum Thema Grafik reibgepackt, oder? Hast du zufällig auch noch den NVIDIA Webtreiber heruntergeladen?

Falls ja, muss dieser auch sauber deinstalliert werden. Ich würde dir unser Wiki noch einmal wärmstens ans Herz legen. Da sind einige grundlegende Dinge, die sich zu wissen lohnen würden.

Bitte teste die EFI auf einem USB Stick und nicht auf der EFI deiner Festplatte aus. Viel Erfolg!