

Erledigt

Grafikkarten Empfehlung

Beitrag von „mattlushrocks“ vom 12. Februar 2013, 15:33

Zu heiß bedeutet ich hab sie eingebaut, sie funktioniert 1A, nach ca. 10 Minuten friert das System ein. Da ich mit der Intel 4000 das Problem nicht habe, bin ich sofort davon ausgegangen dass es an der Graka liegt. Also raus damit - ich konnte sie kaum anfassen wo heiß war sie.. also Lüfter getestet -> funktioniert.

Ja das könnte ich probieren. Gibts für den Mac nen Programm um die Temp der Graka zu überwachen?

Bin natürlich auch froh wenn ich keine neue kaufen muß. Allerdings habe ich einige Berichte über Google gefunden die das gleiche Problem mit dem Modell haben / hatten