

Erledigt

Beim Rechnerstart piepts

Beitrag von „schmalen“ vom 17. Mai 2019, 20:28

Hallo, ich habe mir neue Hardware gekauft, Mojave 10.14.5 läuft einwandfrei!

Allerdings glaube ich, dass es ein Problem wohl mit den DDR4 Ram gibt ab und zu ist es so dass wenn ich den Rechner über Tag ausgeschaltet hatte, und ihn wieder einschalte das sich das Bios bemerkbar macht mit sechs piep Töne, das heisst wohl dass die Ram's irgendwie ein Problem haben?

Verbaut sind diese (**Corsair Vengeance LPX DDR4 16GB Kit (2 x 8GB) 3200MHz**) im Gigabyte Z390 Gaming SLI Board. Diese habe ich in die richtigen Slots eingesetzt laut Handbuch. Kann es sein dass das Board ne Macke hat?