

**Erledigt**

## Beim Rechnerstart piepts

**Beitrag von „schmalen“ vom 18. Mai 2019, 09:29**

[CMMChris](#) Mit deaktivieren des XMP hats auch nicht gebracht, evtl. Hardwarefehler

Hatte den Rechner mal einige Stunden ausgeschaltet. Merkwürdig ist das es wenn ich den Rechner ausschalte und kurz darauf wieder einschalte Bootet er ohne mucken, auch beim Reset kein Pieps 😊

Superjeff es geht hier nicht um Performance oder Ego, es geht um eine Lösung! 😊