

Erledigt

Probleme bei der Installation des Hackingtosh-Systems auf meinem PC und einem Sony VAIO Modell SVE171E11M

Beitrag von „DoeJohn“ vom 12. Februar 2013, 19:09

Bei deinem Prozessor ist die OnBoard-Karte eine Intel HD 2000. Diese Grafik wird von Mac OS X nicht unterstützt!