

Erledigt

Probleme bei der Installation des Hackingtosh-Systems auf meinem PC und einem Sony VAIO Modell SVE171E11M

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 12. Februar 2013, 20:19

Ich würde mal in den Kexten nach ATI6 suchen und dann die rauswerfen 😊

ganue kann ichs aber nicht sagen, da ich von dem Problem nicht betroffen bin.