

Erledigt

Jumper EZBook X4 Pro Hackbook

Beitrag von „DonBronko“ vom 19. Mai 2019, 20:31

Dann würde ich mal vorschlagen die debug version vom ACPIBatteryManager.kext nutzen und im Log nachschauen was da falsch läuft. Warscheinlich stimmt da in der Methode _BST noch etwas nicht