

Erledigt Probleme mit Bluetooth

Beitrag von „locojens“ vom 20. Mai 2019, 07:46

Auf deine Platine sollten doch die üblichen Verdächtigen von Dell passen.

Die [https://wikidevi.com/wiki/Dell_Wireless_1560_\(DW1560\)](https://wikidevi.com/wiki/Dell_Wireless_1560_(DW1560)) mit 2 Antennen und max 867 Mbit/s oder die [https://wikidevi.com/wiki/Dell_Wireless_1830_\(DW1830\)](https://wikidevi.com/wiki/Dell_Wireless_1830_(DW1830)) mit 3 Antennen und max 1300 Mbit/s beide mit Bluetooth.

Beide laufen auch mit macOS evtl. sind die Brcm...fix... Kexte nötig