

**Erledigt**

## Dell inspiron 5370

**Beitrag von „Harper Lewis“ vom 21. Mai 2019, 18:10**

ApplePS2SmartTouchPad.kext hat ein eigenes Plugin für das Keyboard: ApplePS2Controller.kext, welches nicht mit VoodooPS2Controller.kext kompatibel ist. Wenn du ApplePS2SmartTouchPad.kext nutzen möchtest, muss VoodooPS2Controller.kext komplett entfernt werden. VoodooI2C.kext hat kein eigenes Plugin für das Keyboard. Wenn du diese Kext benutzen möchtest, benötigst du für das Keyboard VoodooPS2Controller.kext. Dann aber nur mit dem Plugin VoodooPS2Keyboard.kext. Also Rechtsklick auf VoodooPS2Controller.kext → Paketinhalt anzeigen und aus dem Verzeichnis Plugins die beiden Kexts bis auf VoodooPS2Keyboard.kext entfernen.

