

Erledigt

Mainboard ASUS P8Z77-V LX mit i5-3570K - macOS Mojave Installation

Beitrag von „MacBurny“ vom 22. Mai 2019, 09:11

So, heute Abend starte ich nochmal einen Versuch.

redbelt Die CSM Einstellung muss ich prüfen, kommt mir jetzt gerade aber nicht bekannt vor

[derHackfan](#) Danke! Der Inhalt hat des Thread hat sich jetzt ja doch anders entwickelt 😊

[anonymous_writer](#) Hat dein Board das gleiche BIOS wie meins? Hast du zufällig deine Einstellungen in irgendeiner Form parat? Ich werde heut mal deinen EFI Ordner ausprobieren. Was heißt die HD4000 ist ohne Connector? Wird die interne GPU nicht verwendet? Ich habe keine extra Graka.