

Erledigt

Jumper EZBook X4 Pro Hackbook

Beitrag von „DonBronko“ vom 23. Mai 2019, 22:41

Danke. 7,6 Volt habe ich mir schon gedacht, konnte man in deinem Systembericht erkennen. Habe ich übersehen. Dann schauen wir mal...

EDIT:

Dann teste doch mal diese DSDT. Den Debugcode habe ich bei dieser DSDT vorerst rausgelassen. Und am besten mal einen EC reset machen.