

Erledigt

Verzweifelt

Beitrag von „DerKeksKlauer“ vom 24. Mai 2019, 06:41

Hi,

Leider funktioniert es auf meiner neu gekauften SSD nicht. Sie wird sowohl im BIOS als auch bei Clover nicht angezeigt. Ich habe, dass ganze jetzt auch mal versucht auf eine HDD zu klonen. Dies hatte dann auch gut funktioniert und die wird auch anerkannt.

Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?

Danke!