

**Erledigt**

## **Einige funktionierende Thinkpads T61 und Docks. (Alle weg.)**

**Beitrag von „fundave3“ vom 24. Mai 2019, 20:54**

Ah ja, daher also das ganze.

Cooler Sache.

Kurze Frage vorweg. Im Lenovo war tatsächlich eine Atheros AR5BXB6 eingebaut. Diese hatte leider nicht funktioniert.

Ich habe die Karte aus dem Lenovo S10 getauscht. Leider habe ich vergessen, dass es ja diese dumme Whitelist gab bei den Lenovo 😊

Also brauche ich das Middleton Bios. Dumme Frage, aber es scheint es für das 7661 gar nicht zu geben oder?

