

**Erledigt**

## **Beim Rechnerstart piepts**

**Beitrag von „schmalen“ vom 26. Mai 2019, 11:19**

[Sofasurfer](#) Habe das ATX Netzteil ausgetauscht durch die Version 2.40. nun läuft ohne mucken! 😊