

Erledigt

DSDT Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „nha488“ vom 26. Mai 2019, 23:15

Hab ich sieht so aus wenn ich den Stick abziehe.

Wie gesagt ich vermute das irgendwas mit dem Bios nicht stimmt. Ich verstehe nur nicht wieso über USB 2.0 alles funktioniert wenn ich die ssd extern anschließe bootet der ohne Probleme aber eben intern per sata findet er keine Bootoption. Hab es an verschieden sata Anschlüssen ausprobiert aber keine Chance. Wenn ich cms auf legacy boot aktiviere kann ich die ssd als Startpation auswählen aber hilft mir ja nichts. AHCI ist auch aktiviert.