

Beitrag von „MacGrummel“ vom 27. Mai 2019, 23:48

X58 ist mit Legacy-BIOS, die GTX980 läuft mit dem Boards bis unter macOS HighSierra gut zusammen, für Mojave hat Nvidia keine Grafik-Treiber gebaut (und wahrscheinlich dann ab 10.15 wieder..).

Eine komplette EFI kann ich Dir nicht liefern, ich hab einen 58er von Gigabyte. Aber das wird keine Raketen-Wissenschaft. Den Anfang machen schon mal die richtigen Einstellungen im Clover: eben auf nicht auf UEFI, aber in die EFI-Partition (=ESP) installieren, dann nach Wunsch "boot0af" oder "boot0ss" und "CloverEFI 64Bit BiosBlockIO" (sonst geht der Installer-Stick nicht!), UEFI Drivers kannst Du Dir entsprechend schenken, bei den "BIOS Drivers,64 bit" brauchst Du Xhci für USB3, APFSDriverLoader für das aktuelle Festplatten-Format, FSInject und SMCHelper machen den Start oft flotter, die ganzen Format-Treiber würd ich nur setzen, wenn Du sie wirklich brauchst (also ISO9660 nur, wenn Du mit DVD installieren willst zB.).

Als System-Configuration bietet sich der gute alte MacPro5,1 an, der basiert auf einem ähnlichen Chipsatz mit den gleichen Prozessoren..