

Erledigt

i9900 Übertaktung auf 5,0 GHz nimmt High Sierra nicht an !!??

Beitrag von „DerTschnig“ vom 28. Mai 2019, 09:46

Hi Chris,

Hab gestern auf 10.14.5 upgedatet. Hat lange gedauert, weil er wahrscheinlich auf das neue System APFS konvertiert hat. Gabs ja in den ersten Versionen für Fusion Drive nicht. System läuft super, Prozessor wird jetzt auch angezeigt. Benchmarks hab ich noch keine gemacht, weil er im Hintergrund noch immer was bearbeitet. (Viel noch immer Konvertierung, Verzeichnisaufbau !???) Ausser beim Start bekomme ich jetzt folgende Meldung (siehe Bild). Hab deine Kommentare schon auf einem anderen Forum hier gelesen. Kann des sein, dass es wirklich mit dem Clover zusammenhängt. Hab mich nicht getraut Clover upzudaten weil er mir schreibt, dass mein System 10.14.5 nicht kompatibel ist. Derzeit nutze ich 4871.

Danke schon im Voraus

Ig Chris