

**Erledigt**

## **i9900 Übertaktung auf 5,0 GHz nimmt High Sierra nicht an !!??**


**Beitrag von „DSM2“ vom 31. Mai 2019, 10:16**

Ich frage mich ehrlich gesagt, wofür ich mir die Mühe mache und eine EFI erstelle und aufräume wenn du dann wieder Schrott einsetzt der da nichts verloren hat.

Was heißt für dich er schaltet den PC nicht ab ? Nach wie vor das alte Problem mit beiden ? F11 im Clover Screen ausgeführt ? Falls nicht, machen!

Das solltest du nach jedem EFI Folder Wechsel spätestens tun...

Das Clover Update hat er dir aufs Fusion Drive geschrieben weil du wahrscheinlich bei der Installation das nicht angewählt hast:



Kexte updaten kannst du mit der Forumeigenen Lösung die der [Sascha 77](#) geschrieben hat, die auf den Namen [Kext Updater](#) hört.

Danke nochmal an dieser Stelle dafür [Sascha 77](#)

Ich habe die Kexte übrigens nicht umsonst rausgeschmissen, die haben keinerlei Bezug zu deinem System,

die VirtualSMC Plugins hab ich einfach nur in die VirtualSMC.Kext integriert!