

Erledigt

High Sierra bootstick

Beitrag von „Nightflyer“ vom 31. Mai 2019, 19:43

Ich glaube das wird nichts. Ich hatte mal ein ähnliches Board, ein P8H61-M LE/USB3 mit der gleichen CPU

Da ließ sich auch kein OS X drauf kriegen. Schuld ist angeblich das Bios, das beisst sich wohl mit dem Powermanagement von OS X, da hilft angeblich ein Bios Patch oder ein Mod??

Jedenfalls hab ich nirgendwo sowas gefunden.