

Erledigt

i9900 Übertaktung auf 5,0 GHz nimmt High Sierra nicht an !!??

Beitrag von „DSM2“ vom 31. Mai 2019, 22:08

Das ist sehr komisch und sollte eigentlich nicht passieren. NVRAM Reset ausgeführt ?