

Erledigt

auf T61 von El Capitan auf Mojave?

Beitrag von „erikafuchs“ vom 1. Juni 2019, 14:08

Die SSD ist eingebaut. Jtzt mache ich sicherheitshalber eine Sicherheitskopie. Mein Gerät hat wohl ein Smartcard Reader (dünner breiter Schlitz links vorne über dem Mini Display Port). Da gibt es dann wohl kein m2satassd?

Halt, nein, die muss wohl auch innen eingebaut werden - dann zerlege ich das Teil nochmal.

[Zitat von grt](#)

nee nicht updaten. mach eine saubere neuinstallation.

[grt](#): Liebe "Daniela" - Kannst Du mir da bitte nochmal helfen oder einen Link schicken, wie das doch nochmal bitte geht. Die ganzen Anleitungen sind mir etwas unübersichtlich.