

Erledigt

Gigabyte Z390I-WIFI Sensoren für die Ventilation

Beitrag von „DSM2“ vom 3. Juni 2019, 14:07

Verstehe ich das richtig das du nur einen Lüfter verbaut hast? Den dann wäre ja der Wert ja schon mit VirtualSMC korrekt ausgelesen worden.

Lad doch mal deine EFI hoch!