

Erledigt

ASRock Z68 Extreme4 Gen3 & High Sierra fine Tuning

Beitrag von „lauzge“ vom 3. Juni 2019, 15:33

Hallo Forum 😊

Es ist mir, dank Eurer Hilfe und dem sehr gut verständlichen WIKI gelungen meinen alten Sandy Bridge Gaming PC unter mac OS X zum laufen zu bringen. Hurrraaaaa 😄 --- und vielen Dank, das es Euch gibt 😊

Ich habe dazu mein Bios auf die Version 2.31LE gepatcht, in der Hoffnung das das EFI funktioniert 😊 was es vom USB Stick auch ohne Probleme tut und als Bootloader verwende ich Clover. Das System teilt sich eine TB-Platte mit eine openSuSE Distribution die ich auch über EFI Boote.

Leider konnte ich den PC noch nicht dazu bewegen von der Platte zu booten, vielleicht gibt es ja doch einen Weg den Bootvorgang über EFI zu machen.

Viel wichtiger aber ist mir dass ich die noch übrig gebliebenen Fehlermeldungen so gut wie möglich weg zu bringen, einige konnte ich ja selber beheben, aber jetzt stehe ich an und bitte Euch um Hilfe bei dem Fine Tuning .

Ich habe hier einiges über das ASRock Z68 Extreme3 Gen3 aber kaum etwas über das Extrem4er Board gefunden, jetzt würde mich interessieren wie groß der Unterschied zwischen diesen beiden Versionen ist?

Sollte der Unterschied recht groß sein, bin ich gerne bereit einen detaillierten Installationsbericht hier ins Forum zu posten 😊 -- Wenn nicht dann natürlich auch -- 😄

Vorerst herzlichen Dank

Lauzge 😊