

Erledigt

Webtreiber sind installiert, GTX 1050ti wird dennoch nicht erkannt

Beitrag von „Mallek“ vom 3. Juni 2019, 19:33

Hallo,

Ich habe mich heute an das Einrichten der Grafikkarte gesetzt.

Ich habe die neusten NVIDIA-Webtreiber über den Updater aus dem Forum installiert.

Nach dem Neustart wird das NVIDIA-Zeichen auch in der oberen Ecke angezeigt.

Die Karte wird jedoch nicht erkannt, wie auf dem Bild zu erkennen.

Die Grafikbugs treten auch nach der Installation noch weiter auf.