

Erledigt

Erster Hackintosh mit ASUS ROG 390z Maximus Hero XI

Beitrag von „JimSalabim“ vom 4. Juni 2019, 00:03

Auf die schnelle hab ich diese SSDT für die USB-Anschlüsse deines Boards gefunden:
<https://github.com/davdmrgn/AS...r/EFI/CLOVER/ACPI/patched>

Als Anmerkung heißt es dort: "In this configuration, the 2 rear black USB ports, USB 3.0 Gen2 motherboard header, and one of the USB 2.0 headers are not enabled in order to stay within macOS's 15-port limit."

Vielleicht findest du dort grundsätzlich noch gute Hinweise für die Hackintosh-Konfiguration im Zusammenhang mit deinem Mainboard.

Selber machen kann man die SSDT für die USB-Ports so: <https://www.travelertechie.com...ix-usb-rehabmans-way.html>

Läuft das System denn ansonsten schon?