

**Erledigt**

## **Gigabyte Z390I-WIFI Sensoren für die Ventilation**

**Beitrag von „DSM2“ vom 4. Juni 2019, 16:19**

Wechsel auf VirtualSMC auf FakeSMC und zurück ist Sinnlos.

Strange ist das ganze mit den Sensoren... eigentlich muss es mit den Sensoren funktionieren, habe aber keinen Build mit diesem Board gemacht.

Jemand anderen kenne ich ebenfalls nicht mit diesem Problem, Sorry...

Ich mache mir mal am Wochenende ein paar Gedanken, vielleicht fällt mir ja was ein was du testen kannst.