

**Erledigt**

# **Erster Hackintosh mit ASUS ROG 390z Maximus Hero XI**

**Beitrag von „JimSalabim“ vom 6. Juni 2019, 15:40**

Die Broadcom BCM943602CS hat an meinem Hackintosh ständig plötzliche Abstürze verursacht. Bei manchen läuft sie anscheinend gut, bei anderen nicht. Nachdem ich sie mit der Fenvi T919 ausgetauscht habe, sind die Abstürze sofort verschwunden.

Die BCM94360CS2 (also nicht 2CS!) scheint auch überall gut zu laufen, ebenso wie die BCM94360CD (der auch die Fenvi T919 entspricht).