

Erledigt

Designare Z390 / I9 9900 K / Radeon Vega 64 - EFI File Problem ?

Beitrag von „Pixeldieb“ vom 7. Juni 2019, 02:17

[JimSalabim](#) Ich habe den EFI Ordner im Anhang gerade geladen. Funktionalität sieht unverändert aus.

Spezielle Augenmerke, was muss ich mal umschubsen?

UPDATE:

HWSensors erkennt jetzt 2 weitere Sensoren bzw. benennt diese erstmals als "CPU Heatsink" und "CPU Proximity" // Werte sind gleich zu Intel Power Gadget

Ein GPU Sensor wird dort bisher nicht erkannt.

Mir ist aufgefallen, dass bei "About this mac" jetzt wieder der 2017 iMacPro steht. Das war zwischenzeitlich anders 😊