

Erledigt

UHD 620 korrekt einbinden

Beitrag von „Romsky“ vom 8. Juni 2019, 11:16

Dank dir, ich schau mir das mal an. 😊

[KayKun](#)

Danke für deinen Link, dank deinen Thread konnte ich meine UHD nun "korrekt" einbinden. Läuft nun als UHD 617, da der 8550 ja ein KabyLake R und kein Coffe Lake, wie ich bisher annahm, ist.

Der Bug ist nun weg. Habe nun noch ein paar Probleme mit den Overrides für das Display. (HiDPI). Geht zwar soweit aber offensichtlich werden manche Settings welche vom Hackintool erstellt wurden ignoriert.

Hast du mir ggf. auch eine Lösung für HDMI und Thunderbolt (Grafikausgabe) mit HotPlug. dein Gerät ist zwar ähnlich zu meinen aber in manchen Dingen doch schon andere Hardware.

Gruß