

Erledigt


SSD Platten werden selbstständig vom System ohne eigene Aufforderung ausgeworfen.

Beitrag von „TRON71“ vom 8. Juni 2019, 14:55

Jauuuuuu, das könnte funktionieren !

Ich melde mich gleich zurück.

Der Kext bringt leider nur Verschlimmerung, der Systembericht sucht vergebens nach den Conrollern.



Irgend etwas bremst hier in meinem System gewaltig aus !

Auf der einen Seite sind die 2 zusätzlichen SSD's auf dem Desktop und auch nutzbar, dennoch findet das Festplatten Tool diese nicht.

Auch das herunterfahren des Systems hängt und muss von mir manuell via Power Button beendet werden.

Und ZACK ! Genau jetzt ist es wieder passiert ! 🤔

