

Erledigt

Neuer Monitor - plötzlich Darstellungs- /Grafikfehler Mac Sierra/Eizo CS2420

Beitrag von „luiseki3000“ vom 8. Juni 2019, 21:14

Hallo noch mal,

ich bin der Lösung des Problems einen Schritt weiter gekommen, aber der Stand ist jetzt folgender:

Ich habe mit Clover Configuration in der config.list "Inject Intel" deaktiviert (hatte das in einem anderen Forum bei einem anderen Grafikproblem gelesen). Daraufhin neugestartet und die Grafikfehler sind verschwunden! Allerdings wird das gesamte System instabil, Programme laggen und stürzen nach einer Weile ab. Das ist also auf jeden Fall auch keine Alternative :-/

Wenn ich nun allerdings beide Monitore anschlieÙe, habe ich nur 2 mal den gleichen Desktop - den neuen außerdem mit der niedrigeren Auflösung des alten (1900x1080 - der neue hat 1900x1200). Bei Einstellungen wird mir auch nur 1 Monitor angezeigt.

Kann mir evtl jemand erklären was da passiert - auch mit "inject intel"..

Danke schon mal,

luiseki