

Erledigt

Z390 Aorus Master - Nach Sleep "Nicht korrekt ausgeworfen"

Beitrag von „SiiXFX“ vom 8. Juni 2019, 22:05

Hallo, ich habe mir nach langer Zeit wieder einen Hackintosh zusammen gebaut.

Es ist nun alles installiert und funktioniert auch soweit .. leider nicht alles.

Nach dem Sleep wirft er USB Speichermedien aus und es erscheint folgende Meldung: "Nicht korrekt ausgeworfen"

Danach muss man den USB Stick raus und wieder rein stecken damit er wieder erkannt wird.

Dann habe ich gelesen, dass es evtl. mit dem USB Port Limit / USB Port Mapping zu tun haben könnte..

Da ich bei der Installation diesem [Guide](#) gefolgt bin, habe ich gesehen, dass dort die USB Ports "behandelt" worden sind.

Ich habe also seine USB.plist für das USBMap Tool benutzt und die selben Ports (wie im Guide) deaktiviert und Kext + SSDT generiert.

Allerdings hat mir das bei meinem Problem nicht geholfen. Wie kann ich überprüfen, dass die Kext + SSDT vom USBMap Tool funktioniert?

Anbei mein Clover Ordner. Vielen Dank im Voraus!