

Erledigt

SSD Platten werden selbstständig vom System ohne eigene Aufforderung ausgeworfen.

Beitrag von „Mocca55“ vom 9. Juni 2019, 11:23

Schau mal im Clover Configurator unter ACPI gibt es den Fix SATA einfach einen Haken setzen.

Gruß Mocca55