

**Erledigt**

## **SSD Platten werden selbstständig vom System ohne eigene Aufforderung ausgeworfen.**

**Beitrag von „TRON71“ vom 9. Juni 2019, 11:42**

Es nutzt nichts Jungs, sobald ich eine 480GB SSD am Internen Sata 3.0 anschliesse, die Kiste sucht sich ins Nirvana.

Der Port bremst den Hack weiterhin komplett aus. Das Festplatten Tool sucht und sucht und sucht die restlichen SSD's



Die anderen Sata Ports habe ich natürlich auch schon ausprobiert. Egal was ich an den restlichen Sata Ports anschliesse, das System bremst aus sobald ich in Mojave bin.

meld



Moment ! Wenn das jetzt der Fall und der Auslöser für mein Problem gewesen sein sollte was ich jetzt entdeckt habe !

Ich melde mich gleich wieder zurück und erstatte Meldung