

Erledigt

Feintuning nach Einbau RX580

Beitrag von „Nightflyer“ vom 10. Juni 2019, 16:55

Ja, den Haken raus. Aber den Webdriver würde ich auch deinstallieren. Müsste über das Icon in der Symbolleiste gehen. Das SMBIOS besser erstmal auf einem Stick testen zur Sicherheit.

Bei mir läuft das wunderbar