

Radeon VII im Hackintosh

Beitrag von „knollsen“ vom 12. Juni 2019, 00:57

bin gerade auf Mojave 10.14.6 Beta 2 (18G48f) die mittleren DP-Ports gehen mal wieder nicht mehr, weil der AGDP Patch BA050000 00 > BA000000 00 nicht mehr funktioniert, also mußte ich WG wieder einsetzen. Kann das sein das die Grafik-Treiber verändert worden sind?