

**Erledigt**

## **RX Vega 56 läuft unter 10.14.5 noch nicht richtig: Unterirdische OpenCL und Game Performance**

**Beitrag von „CMMChris“ vom 12. Juni 2019, 09:34**

VegaTab... wozu unter 10.14.5?! Solche Hacks braucht man nicht mehr, deshalb Finger weg davon. VegaTab war ohnehin die schlechteste Lösung für die alte Lüfterproblematik (die es jetzt nicht mehr gibt).

Nimm mal den Parameter `PP_DisablePowerContainment = 1` auf den PCI Pfad deiner Karte mittels Clover Property Inject. Wahrscheinlich rennt die Karte ins Power Limit.