

Erledigt

## Mac Pro 1.1

**Beitrag von „Steve“ vom 12. Juni 2019, 12:42**

RAM sieht auf ersten Blick indentisch aus, waren die beide refurbished?

Smc geht davor( ist dann lauter) Firmware geht auch danach, steht dann halt erstmal Prozessor unknow da.Efi dann vorm installieren.