

**Erledigt**

## **Designare Z390 / I9 9900 K / Radeon Vega 64 - EFI File Problem ?**

**Beitrag von „DSM2“ vom 13. Juni 2019, 17:02**

Zunächst einmal würde ich das grundsätzlich ändern : Thunderbolt Boot Support enabled

Wake from Thunderbolt Devices disabled

Hat erstmal keinen Bezug zu deinem Problem aber etwas das mir aufgefallen ist.

Rechner komplett aus, Dock an und erst dann Rechner an und sobald hochgefahren bitte IOReg öffnen und den Bericht speichern und hier hochladen.

IOReg gibt es hier falls du das nicht hast: [IORegistryExplorer](#)