

**Erledigt**

## **"Fein Tuning" nach Installation oder besser gesagt Stottern beseitigen**

**Beitrag von „Fab“ vom 15. Juni 2019, 21:52**

hm okay schon mal wieder einen schritt weiter mit dem 892.

Ich hab mir die Liste ausgedruckt alles verfügbaren Zahlen herausgeschrieben und geh die alle durch.

39 versionen gibt es und 17 hab ich schon getestet.

1&2 : Int LS/ 2x ine Out / /Digi. also Optisch steht da und DP

3: Int. LS/ Digi/ DP

4: wie 3 nur mit "Kopfhörerausgang"

5: Int/ Digi/ DP

15: Int/ 3x Line Out/ DP

alle anderen dazwischen haben nur DP

EDIT so ich hab jetzt nur die getestet, die mit ALC 892 laufen sollten

Das da wären

2/3/5/7/12/28/31/92/98

98 hat nur DP

alle anderen zeigen mehrere Audio Ausgänge an und haben ALLE das Problem, das ich keine Musik Ruckelfrei hören kann.

Es stottert immer!

Kann ich der sache in irgend einer Form auf dem Grund gehen?

Außerdem würd ich noch immer sehr gerne eine DSDT von meinem System bekommen.

Aber F4 im Clover Menu bringt rein gar nichts.