

Erledigt

samsung RV511 installation Problem

Beitrag von „ghost rider1912“ vom 16. Februar 2013, 17:18

Hallo Gandalf
Meindest du das hier

```
AppleSMBusController.kext;1.0.10d0;5 Series/3400 Series Chipset SMBus Controller;0c05
AppleSMBusPCI.kext;1.0.10d0;5 Series/3400 Series Chipset SMBus Controller;0c05
SCSITaskUserClient.kext;2.6.8;5 Series/3400 Series Chipset 4 port SATA AHCI Controller;0106
IOCSIMultimediaCommandsDevice.kext;2.6.8;5 Series/3400 Series Chipset 4 port SATA AHCI
Controller;0106
IOAHCIATAPI.kext;1.2.6;5 Series/3400 Series Chipset 4 port SATA AHCI Controller;0106
IOAHCIBlockStorage.kext;1.6.4;5 Series/3400 Series Chipset 4 port SATA AHCI Controller;0106
AppleAHCIPort.kext;2.1.7;5 Series/3400 Series Chipset 4 port SATA AHCI Controller;0106
AppleLPC.kext;1.5.1;Mobile 5 Series Chipset LPC Interface Controller;0601
AppleUSBBluetoothHCIController.kext;2.4.5f3;5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced
Host Controller;0c03
IOUSBHIDDriver.kext;4.2.0;5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller;0c03
AppleUSBComposite.kext;3.9.0;5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host
Controller;0c03
AppleUSBHub.kext;9.9.9;5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller;0c03
AppleUSBHCI.kext;9.9.9;5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller;0c03
RealtekRTL81xx.kext;0.0.90;RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller;0200
VoodooHDA.kext;0.2.1;5 Series/3400 Series Chipset High Definition Audio;0403
AppleUSBComposite.kext;3.9.0;5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host
Controller;0c03
AppleUSBHub.kext;9.9.9;5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller;0c03
AppleUSBHCI.kext;9.9.9;5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller;0c03
VoodooHDA.kext;0.2.1;High Definition Audio Controller;0403
ACPI_SMC_PlatformPlugin.kext;4.7.0a1;Core Processor DRAM Controller;0600
```

soweit läuft es ,wifi erkennt er nicht ,bin aber noch anfänger ,laden tu ich es mit iBoot 3.3.0
,anderer funktioniert nicht ,Softwareupdate habe ich auch gemacht ,ist auf den neusten stand

Hardware-Übersicht:

Modellname: Mac Pro
Modell-Identifizierung: MacPro3,1
Prozessortyp: Intel Core i3
Prozessorgeschwindigkeit: 2,53 GHz
Anzahl der Prozessoren: 1
Gesamtzahl der Kerne: 2
L2-Cache (pro Kern): 256 KB
L3-Cache: 3 MB
Speicher: 4 GB
Geschwindigkeit für Prozessorverbindungstyp: 4.8 GT/s
Boot-ROM-Version: iBoot.toxxxx86.com
SMC-Version (System): 1.25f4
Seriennummer (System): XXXX
Hardware-UUID: XXXX

ich hoffe du kannst mir jetzt weiter helfen ,danke im vorhinein
mfg ghostrider1912