

Erledigt

Clover EFI Bootloader für Gigabyte Z390 M Gaming - Couldn't allocate runtime area

Beitrag von „Chris66“ vom 17. Juni 2019, 21:13

Mit der macOS Mojave Version 10.14.5 konnte ich das Problem lösen.

Das System läuft darunter jetzt als iMac19,1 - iMac Intel Core i9-9900K.

Folgende Boot-Argumente mussten aber noch gesetzt werden:

UseKernelCache=No

Slide=0