

Erledigt

Installation von Osx 10.14.5 hat geklappt - Trotzdem noch einige Probleme

Beitrag von „published“ vom 21. Juni 2019, 02:19

[cell1338](#)

Du musst die Bootreihenfolge im BIOS ändern damit er sofort in Clover bootet und nicht in Windows.