

Erledigt

Probleme Sleep Clover 4961

Beitrag von „ozw00d“ vom 21. Juni 2019, 09:27

Moin zusammen,

nach einem Update auf die aktuellste Clover Version wacht der Hacki nicht auf sondern reboottet in den Bios Screen.

Es kommt eine meldung das macOs nach einem Fehler unerwartet beendet wurde.

Anschliessend bekomme ich einen Fehlerbericht.

Der fehler tritt nicht auf wenn ich mein EFI Backup wieder einspiele.

Jemand eine Idee?

crash log im Anhang.

Folgendes Probiert:

Meine EFI (working) gesichert, diese ist auf dem stand 4945 und funktioniert.

Neue EFI erstellt auf Stick mit aktuellster Nightly 4968.

Nach einem Neustart funktioniert Displayport nicht mehr.

Ruhezustand gleiches Problem.

DSDT entfernt und gegen eine getauscht die keine integrierte Powermanagement SSDT integriert hat.

Ruhezustand funktioniert immer noch nicht.